## Информация

по исполнению протокола заседания постоянного комитета Думы города по социальной политике от 18.09.2013 №19

Об условиях посещения спортивных центров юридическими и физическими лицами после 20.00

Спортивные центры с универсальными игровыми залами, согласно целям и задачам проекта, построены для организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, для ведения уроков физической культуры в условиях соответствующих нормам СанПиН.

Время, свободное от уроков физической культуры, распределено для проведения учебно-тренировочных занятий воспитанников муниципальных спортивных школ согласно договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

На сегодняшний день обеспечена 100% занятость спортивных залов, режим работы: с 8-00 до 20-00 часов, с понедельника по субботу учебные занятия, воскресенье - проведение городских массовых мероприятий для детей.

Сдача в аренду площадей спорткомплекса возможна с целью ведения образовательной деятельности: СанПиН 2.4.2.2821-10 «1.7 Использование помещений общеобразовательных учреждений не по назначению не допускается».

- «1.4 Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, обучением назначению не допускается». воспитанием и обучающихся.»
- «10.29 Кружковая работа должна учитывать возрастные особенности обучающихся, и организована в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного

образования детей» СанПиН 2.4.4.1251-03, согласно которым: раздел 8. Требования к режиму деятельности детей, пункт 8.2.4. Начало занятий должно быть не раньше 08.00 ч., а их окончание – не позднее 20.00 ч.

Аренда для организации образовательной деятельности со взрослыми возможна при условии заключения договоров на аренду зала и спортивного оборудования, на возмещение коммунальных затрат, а также на оплату обслуживающего персонала: вахтера, гардеробщика, уборщика помещений. Например, в случае аренды организацией большого зала спортивного комплекса — стоимость аренды помещения и оборудования за 1 час составит 1279,26 руб., размер возмещения коммунальных затрат — 434,7 руб., стоимость обслуживания — 467,41 руб.

Директор департамента

(

Т.Н. Османкина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

А.Р. Пелевин

2013

Косьминова Нина Дмитриевна, 52-53-34

Приложение к информации по исполнению решения постоянного комитета Думы города по социальной политике от 18.09.2013г. №19

## Информация

об эксплуатации спортивных центров с универсальными игровыми залами, расположенных на территориях образовательных учреждений, по состоянию на 04.10.2013.

Наличие замечаний по качеству выполненных	Наличие замечаний по качеству	Отметка об	Меры, принятые
работ на момент ввода в эксплуатацию	выполненных работ на объекте	устранении ООО	образовательным
объекта	на текущую дату	«Строительная	учреждением по
		компания «СОК»	устранению
	1		замечаний.
«Спортивный центр с уни:	версальным игровым залом №1» - I	МБОУ лицей №1	
Не выполнено благоустройство территории	нет	устранено	
вокруг спортцентра			
Не выполнена отмостка	Отмостка выполнена в летний	Произведён	
	период 2013 года. После её	осмотр подрядной	
	устройства, в период дождей,	организацией. В	
	наблюдалось намокание	настоящее время	
	наружных стен по периметру	намокания	
	здания внутри помещений.	отсутствуют.	
Требуется замена плит подвесного потолка	нет	устранено	
Отсутствует уклон пола в душевых	нет	устранено	
Протекание кровли в большом и малом	Протекание кровли в большом и	не устранено	Вызов подрядной
спортивных залах	малом спортивных залах при		организации по
	косых дождях		телефону.
«Спортивный центр с универсальным игровым залом №2» - МБОУ СОШ №27			
Не завершены отделочные работы в тамбурах	нет	устранено	
запасных выходов.			
Не выполнено благоустройство территории	нет	устранено	
вокруг спортцентра.			

Не достаточная герметизация стыков между оконными блоками и стеновыми панелями (попадание влаги во внутренние помещения).  Отслоение штукатурного слоя, повреждение отделочного покрытия цокольной части со	нет	устранено	
стороны внутренних помещений.			
Наличие запаха в холле	Наличие запаха в холле	не устранено	_ Письма,
Трещина в стеклопакете входной группы.	нет	устранено	телефонные
Отсутствие наружного организованного водостока с кровли (в период межсезонья образуется наледь на наружных стенах). Данный конструктивных элемент не предусмотрен проектом.	Отсутствие наружного организованного водостока с кровли.	не устранено	переговоры, личные встречи с руководством МКУ «УКС», ООО «СК «СОК». Контроль исполнения работ.
«Спортивный центр с унив	ерсальным игровым залом №3» - М	БОУ СОШ №38.	
Отметка пола тамбура центрального входа ниже отметки площадки центрального крыльца	нет	устранено	
Не завершены работы по устройству покрытия пола тамбуров эвакуационных выходов	нет	устранено	
В дверных проемах на путях эвакуации, в санузлах для маломобильных групп населения установлены пороги. Проектной документацией предусмотрено создание безбарьерной среды в целом по всему зданию.	нет	устранено	
В раздевалке (помещение №23 по проекту) отсутствует система вентиляции.	В раздевалке (помещение №23 по проекту) отсутствует система вентиляции.	не устранено	
В раздевалках (№№23,29) установлены по одному умывальнику. Проектом предусмотрены в каждом помещении умывальник и мойка.	нет	устранено	
Во всех душевых отсутствует уклон в сторону канализационных трапов, не закреплены	нет	устранено	

должным образом пластиковые перегородки.			
Отметка пола душевой № 13 выше отметки пола			
в преддушевой № 12 и раздевалке № 11.			
Не закреплены к основанию пола душевые	нет	устранено	
поддоны в комнате уборочного инвентаря № 16 и	•	ł	
душевой для тренеров № 8.			
Не закреплены должным образом все	нет	устранено	
полотенцесушители на системе горячего	,		
водоснабжения			
В медицинском кабинете: не заделаны	нет	устранено	
герметично стыки между прогонами и наружной			
стеновой панелью, не окрашен прогон из			
швеллера по оси «5»; отслоились обои.			
Все металлические конструкции окрашены	нет	устранено	
некачественно без предварительной подготовки			
(имеются подтеки, неоднородность окрашенной			
поверхности, шероховатости).			
Не выполнены работы по заделке негорючими	нет	устранено	
материалами отверстий и зазоров в местах			
пересечения противопожарных преград			
различными инженерными и технологическими			
коммуникациями. В инвентарной малого			
спортивного зала возле воздуховода			ı
деформирована облицовка внутренней стеновой			
панели.			
Не завершены работы по благоустройству	нет	устранено	
территории и устройству отмостки вокруг			
спортцентра.			
Все огнетушители требуют замены, так как	нет	устранено	
повреждены металлические корпуса (сколы			
покрытия).			_
Отсутствуют информационные таблички	нет	устранено	_

(шильды) на противопожарных дверях.		
В спортивных залах не закреплены должным	нет	устранено
образом кассеты пожарных шкафов и		
трубопровод пожарного водопровода.		
Пожарный рукав прикреплён к пожарному	нет	устранено
водопроводу под углом таким образом, что		
создаётся перекос пожарного рукава и		
препятствует подаче воды при локализации		
пожара.		
Монтаж пожарных извещателей выполнен без	нет	устранено
установки добавочного сопротивления. Сработка		
сигнализации и включение систем, связанных с		
ней, производится от первого извещателя.		
Необходимо выполнить от 2-го извещателя.		
Не выдержано расстояние между приборами	нет	устранено
пожарной сигнализации не менее 50 мм.		
Отсутствует опись шлейфов пожарной и	нет	устранено
охранной сигнализации и инструкции по		
эксплуатации установленных систем.		
Сборка ручного пожарного извещателя	нет	устранено
происходит по принципу дымового извещателя		
(на прибор поступают сигналы «СД»,		
«Внимание», а потом только сигнал «Пожар»).		
В видеорегестраторе отсутствуют цифровые	нет	устранено
носители для записи (жесткие диски), таким	l l	
образом, запись системы видеонаблюдения не		
производится. Жесткий диск видеорегистратора		
должен обеспечивать хранение записанной		
информации в течение 30 суток.	Cyanalii Hawaniiaŭ avnavivaŭ	на устронана
Системы пожарной, охранной сигнализации и	1 - 1	не устранено
системы видеонаблюдения не выведены в основное здание школы (ночью в здании	, ·	
основное здание школы (ночью в здании	видсопаслюдения не выведены	

	<del></del>	
спортивного центра обслуживающий персонал	в основное здание школы.	
отсутствует). Данное требование прописано в		
техническом задании на проектирование.		
Уличные камеры видеонаблюдения установлены	Уличные камеры	не устранено
без согласования с администрацией	видеонаблюдения установлены	
образовательного учреждения зоны охраны.	без согласования с	
	администрацией	
	образовательного учреждения	
	зоны охраны	
Качество записи камер уличного наблюдения	нет	устранено
(характеристики указанные заводом-	1	
изготовителем) проверить не представилось	1	
возможным в связи с отсутствием цифрового		
носителя.		
Приборы автоматической пожарной и охранной	нет	устранено
сигнализации, установленные в спортивных		
залах, необходимо защитить от механических		
повреждений.	1	
Индикаторы приборов автоматической пожарной	нет	устранено
сигнализации (ИДПЛ в количестве 2 шт.),	<b>,</b>	
установленных в большом спортивном зале, не		
работоспособны (закрыты кабель-каналом)		
Входной тамбур и вахта не оборудованы	нет	устранено
датчиками охранной сигнализации. Тамбуры		
запасных выходом не оборудованы датчиками		
охранной сигнализации на разбитие стекла и на		
размыкание дверей.		
Труба гофрированная, в которой проложены сети	нет	устранено
автоматической пожарной сигнализации за		
подвесным потолком, не закреплена клипсами к		
потолку, фактически лежит на металлическом		
каркасе подвесного потолка.		

В инвентарной малого спортивного зала дымовые датчики установлены с нарушением требований пункта 13.3.4. СП 5.13130.2009.	нет	устранено
	версальным игровым залом №4» - N	мБОУ лицей №3.
Отсутствие отмостки здания.	Выполнено в летний период, часть отмостки здания со стороны центрального входа не завершена.	не устранено
Не завершены работы по устройству покрытия пола в тамбурах эвакуационных выходов	нет	устранено
Уличные камеры видеонаблюдения установлены без согласования с администрацией образовательного учреждения зоны охраны.	Уличные камеры видеонаблюдения установлены без согласования с администрацией образовательного учреждения зоны охраны	не устранено
В дверных проемах на путях эвакуации, в санузлах для маломобильных групп населения установлены пороги. Проектной документацией предусмотрено создание безбарьерной среды в целом по всему зданию.	В дверных проемах на путях эвакуации, в санузлах для маломобильных групп населения установлены пороги.	не устранено

Директор департамента образования



Т.Н. Османкина