



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-3378/15-0-0
от 22.05.2015



На № 18-02-1135/15-0-0 от 05.05.2015

Председателю
Думы города Сургута
С.А. Бондаренко

Е.А. Анисимов
Организатор С.В. Рябов
и всех депутатов.

26.05.15

Саксенов Е.В.

Григорьев А.В.

Григорьев А.В.
депутат
14.05

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

На обращение депутата Думы города Сургута Рябова С.В. по вопросу обследования здания школы № 38, расположенной по адресу: г. Сургут, Пролетарский проспект, 14а, сообщаю следующее.

Заказчиком по проектированию и строительству общеобразовательного учреждения являлось ОАО «Тюменьэнерго», которое эксплуатировало данный объект длительное время. Впоследствии здание школы было передано в муниципальную собственность

Техническое обследование здания выполнено специализированной организацией ООО «НТЦ «СПЕЦ» в соответствии с рекомендациями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений» по результатам произведенного визуального осмотра объекта, инструментального исследования и расчетным путем на соответствие прочностных характеристик материалов строительных конструкций нормативным документам. Проектная документация объекта у эксплуатирующей организации и в городском архиве отсутствует.

Причины обрушения кровли клубно-спортивного блока здания школы № 38 отражены на стр. 20 раздел 9 данного отчета. Подвергать сомнению выводы, сделанные ООО «НТЦ «СПЕЦ», имеющим соответствующий допуск, Администрация города не вправе.

Определение виновных в обрушении кровли здания является компетенцией правоохранительных органов.

Глава города

Д.В. Попов

Буркун Евгений Васильевич
(3462)528248



№18-01-1260/15-0-0
от 25.05.2015



**ДЕПУТАТ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
Рябов Сергей Викторович

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. Восход, 4, тел. 528-167, тел./факс 528-012; e-mail: duma@admsurgut.ru.



№18-02-1135 15-0-0
от 05 05 2015

Главе города Сургута
Д.В. Попову

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

30.09.2014 в ходе рабочей встречи «О результатах текущего контроля за проведением ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в 2014 году с отражением динамики показателей за последние три года» было обозначено ряд вопросов, в том числе и по школе № 38, где я просил указать причины обрушения кровли, что это – ошибка проектирования, брак при строительстве, а возможно нарушения при производстве самих ремонтных работ по кровли.

На сегодняшний момент полный ответ не получен. И даже в отчете по результатам обследования здания школы № 38, подготовленным ООО «НТЦ «СПЕЦ», не освещены все интересующие меня вопросы.

Поэтому еще раз хотел бы повторить свой вопрос.

1) На странице 19 п. 8 Отчета по результатам обследования здания школы № 38 указано, что «без рассмотрения утвержденной застройщиком проектной документации по которой велось строительство школы определить степень влияния на обрушение ошибок допущенных в ходе проектирования или строительства объекта не представляется возможным». Поэтому хотелось бы узнать где в настоящий момент находится проектно-исполнительная документация и почему она не была предоставлена ООО «НТЦ «СПЕЦ» для определения виновных.

2) Прошу дать оценку качеству проведения ремонтных работ на кровле и выяснить не явились ли возможные нарушения толчком для обрушения.


Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:

- был ли снят керамзито-песчаный слой, и если был, то где он находился в момент обрушения;
- были ли свободны от постороннего мусора сливные каналы водоотведения.

Т.к. считаю, что несвоевременная отгрузка демонтированного керамзито-песчаного состава и его складирование по центру кровли, а также засорение водоотводных каналов может являться причиной обрушения.

В связи с вышеизложенным прошу провести более детальный и тщательный анализ причин обрушения кровли и дать ответы по существу заданных вопросов.

Депутат



С.В. Рябов