



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-2705/16-0-0
от 14.04.2016



На № 18-02-895/16 от 07.04.2016
На № 18-02-667/16 от 17.03.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет Вам информацию о выполнении поручения постоянного комитета Думы города по социальной политике, утвержденного постановлением Председателя Думы города от 17.03.2016 № 9 «О поручении постоянного комитета Думы города по социальной политике» (относительно разработки плана мероприятий по устранению замечаний по результатам проведенного обследования технического состояния зданий образовательных учреждений) для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 22.04.2016.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Колышева Мария Витальевна
тел. (3462) 52-20-90

Дума № 18-01-936/16-0-0
от 14.04.2016



ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении постановления Председателя Думы города
от 17.03.2016 № 9 «О поручении постоянного комитета Думы города
по социальной политике»

(относительно разработки плана мероприятий по устранению замечаний по
результатам проведенного обследования технического состояния зданий
образовательных учреждений)

Во исполнение поручения, данного на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.04.2015 по результатам рассмотрения вопроса «О готовности к организации ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в летний период 2015 года» в части обеспечения мониторинга учебных учреждений на предмет безопасности конструктивных элементов зданий муниципальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» в 2015 году было проведено обследование несущих конструктивных элементов зданий в образовательных учреждениях, расположенных в Центральной, Восточной и Западной частях города.

В рамках проведенных обследований было выполнено сплошное визуальное обследование строительных конструкций зданий, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией; проведены работы по обмеру необходимых геометрических параметров строительных конструкций здания, конструкций, их элементов и узлов; инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; вскрытие конструкции кровли до плиты покрытия; камеральная обработка и анализ результатов обследования; анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций.

По результатам обследования по каждому из объектов получены заключения по результатам технического обследования строительных конструкций объекта с выводами и рекомендациями.

Состояние строительных конструкций 2-х зданий образовательных учреждений (МБОУ Сургутский естественно-научный лицей по ул. Энергетиков, 51; МБОУ НШ № 30 КСБ по ул. Ленина, 68/1) признано работоспособным, не требующим ремонта.

Признано недопустимым состояние торцевых стен МБОУ НШ № 37 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1. Для дальнейшего постоянного наблюдения за их состоянием эксплуатирующей организацией установлены контрольные маячки.

Признано аварийным состояние перекрытия над актовым залом в осях «6-7» МБОУ СОШ № 29 по ул. Крылова, 29/1. На апрельскую Думу вынесен вопрос о перемещении средств экономии, полученной по результатам проведенных аукционов, на выполнение проектных работ по усилению перекрытия над актом залом. Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после

разработки проектной документации, работы планируется выполнить в 2016 году за счет средств, полученных по результатам дальнейшего размещения закупок.

Состояние отдельных строительных конструкций остальных зданий образовательных учреждений признано ограничено работоспособным.

Здание МБОУ НШ "Перспектива", расположенное по адресу г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1, планируется реконструировать. МКУ «УКС» поручена разработка проекта на реконструкцию объекта.

Устранение замечаний по результатам проведенного обследования технического состояния других зданий образовательных учреждений, состояние строительных конструкций которых признано ограничено работоспособным, возможно путем проведения комплекса ремонтных мероприятий.

Учитывая, что здания 14 из 30-и обследованных образовательных учреждений включены в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2015-2025 г.г., разработанный совместно с департаментом образования Администрации города, выполнение работ по устранению дефектов и повреждений, выявленных в результате обследования, на данных объектах планируется осуществить при капитальном ремонте зданий, в том числе:

2017 год :

- МБОУ СОШ № 13, г.Сургут, пр. Комсомольский, 10;
- МБОУ НШ "Перспектива", г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2;

2018 год:

- МБОУ СОШ № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1;
- МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., г. Сургут, ул. Энергетиков, 49;

2019 год:

- МБОУ СОШ №32, г.Сургут, ул. Чехова, 10/2;
- МБОУ СОШ № 29, г.Сургут, ул. Крылова, 29/1;

2020 год:

- МБОУ СОШ № 26, г.Сургут, ул. Бахилова, 5 (корпус 1, корпус 2);

2021 год:

- МБОУ НШ № 37, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
- МБОУ СОШ № 27, г.Сургут, ул. Мира, 23;
- МБОУ СОШ № 6, г.Сургут, ул. Энтузиастов, 49;

2022 год:

- МБОУ гимназия № 2, г.Сургут, ул. Декабристов, 5/1

2023 год: МБОУ СОШ № 25, г.Сургут, ул. Декабристов, 8

2025 год: МБОУ СОШ № 4, г.Сургут, ул. Федорова, 6;

Определение стоимости ремонтных работ капитального характера будет возможно после разработки проектной документации.

В настоящий момент рассматривается возможность пересмотра перспективного плана капитального и текущего ремонта объектов образовательных учреждений по срокам выполнения работ с учетом результатов обследования объектов в 2015 году.


В прилагаемых мероприятиях по устранению дефектов и повреждений в образовательных учреждениях, выявленных по результатам обследования проводимых в 2015г. ООО «ПСК Мегаполис», определена ориентировочная стоимость работ по ремонту отдельных конструктивных элементов зданий 13-и образовательных учреждений, в общем размере 81 519,46 тыс.руб.

Стоимость работ определена в соответствии с дефектными актами, разработанными специалистами МКУ «ДЭАЗиИС» на основании проведенных замеров и осмотров.

Приложения:

1. Мероприятия по устранению дефектов и повреждений в образовательных учреждениях, выявленных по результатам обследования проводимых в 2015г. ООО «ПСК Мегаполис» на 6 листах в 1 экз.
2. Перспективный план капитального ремонта зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2015-2025 годы на 2 листах в 1 экз.

И.о.директора департамента городского
хозяйства Администрации города



К.Ю.Карпеткин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города



В.В.Базаров

2016 г.

Исп . Ремезов А.П.

31-90-36

ПЛАН
мероприятий по устранению дефектов и повреждений в зданиях образовательных учреждениях, выявленных по результатам обследования проводимых в 2015г. ООО «ПСК Мегаполис»

№ п/п	Наименование учреждения	адрес	Наименование конструкции	Оценка состояния конструкций	Мероприятия по устранению дефектов и повреждений в зданиях ОУ	Ориентировочная сумма затрат, руб.	Обоснование стоимости
1	МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»	г. Сургут, бульвар Свободы, 6	полы подвала	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	347 505,28	Деф.Акт № ПО-7/16 от 22.03.2016
			крыльца всего в том числе:			4 099 366,26	
			крыльцо центрального входа	ограниченно работоспособное		3 390 178,00	Перспективный план ремонта образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, на 2016 - 2018
			крыльца эвакуационных выходов	ограниченно работоспособное		709 188,26	Деф.акт № ТО-13/16 от 31.03.2016
			ИТОГО по объекту			4 446 871,54	
2	МБОУ гимназия № 2	г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1	кровля	ограниченно работоспособное (в части гидроизоляционного покрытия)	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости капитального ремонта объекта возможно после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2022 г. Рассматривается возможность пересмотра перспективного плана капитального ремонта объектов образовательных учреждений с учетом результатов обследования объектов в 2015 году
			деревянные дверные блоки	ограниченно работоспособное			
			отмостка	ограниченно работоспособное			
			крыльца запасных выходов	ограниченно работоспособное состояние крылец запасных выходов			
3	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей.	г.Сургут, ул.Энергетиков, 51	все конструктивные элементы	работоспособное		По результатам обследований ремонт не требуется, состояние конструкция - работоспособное	
4	МБОУ СОШ № 5	г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1	наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	17 480 229,57	Деф.Акт № ТО-17/16 от 04.04.2016
			перекрытие (по цокальному этажу)	ограниченно работоспособное		1 628 455,46	Деф.Акт № ПО-11/16 от 28.03.2016
			ИТОГО по объекту			19 108 685,03	
5	МБОУ СОШ № 7,	г. Сургут, пр. Дружбы, 12а	наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	3 651 363,00	Деф.Акт № ПО-3/16 от 15.03.2016
			перекрытие	ограниченно работоспособное			
			полы	ограниченно работоспособное			
			отмостка	ограниченно работоспособное		580 706,00	Деф.Акт № ТО-3/16 от 25.03.2016
			фундамент	ограниченно работоспособное		868 861,14	Деф.Акт № ТО-9/16 от 25.03.2016
			крыльца	ограниченно работоспособное			
			ИТОГО по объекту			5 100 930,14	

№ п/п	Наименование учреждения	адрес	Наименование конструкции	Оценка состояния конструкций	Мероприятия по устранению дефектов и повреждений в зданиях ОУ	Ориентировочная сумма затрат, руб.	Обоснование стоимости
6	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.	г. Сургут, ул. Энергетиков, 49	кровля	ограниченно работоспособное (в части гидроизоляционного ковра)	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2018 г.
			перекрытие	ограниченно работоспособное			
7	МБОУ СОШ № 15,	г. Сургут, ул. Пушкина, 15а	наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	18 658 274,08	Деф.Акт № ТО-18/16 от 04.04.2016
			перекрытие	ограниченно работоспособное		7 253 607,50	Деф.Акт №ПО-6/16 от 22.03.2016
			полы	ограниченно работоспособное		1 046 398,04	Деф.Акт № ТО-16/16 от 01.04.2016
			крыльца	ограниченно работоспособное			
			ИТОГО по объекту			26 958 279,62	
8	МБОУ СОШ № 18 имени Виталия Яковлевича Алексева,	г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1	наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2018 г.
			полы	ограниченно работоспособное			
			лестничные марши	ограниченно работоспособное			
9	МБОУ НШ № 37.	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	фундаменты	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2022 г. Рассматривается возможность пересмотра перспективного плана капитального ремонта объектов образовательных учреждений с учетом результатов обследования объектов в 2015 году
			наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное			
			отмостка	ограниченно работоспособное			
			кровля	ограниченно работоспособное			
			торцевые стены	недопустимое	3. Установка контрольных маячков, контроль за состоянием	Установлено постоянное наблюдение за контрольными маячками	
10	МБОУ НШ "Прогимназия",	г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2	отмостка	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	241 581,00	Деф.Акт № ТО-4/16 от 25.03.2016
			крыльца запасных выходов	ограниченно работоспособное			
11	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей,	г. Сургут, ул. Просвещения, 50	фундаменты	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	Требуется разработка ПИР на благоустройство	Выполнение работ после разработки ПИР с учетом вертикальной планировки территории для предотвращения затоплений фундамента и подвалов тальми вордами
			наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное (по внутренним стенам)		1 441 358,20	Деф.Акт № ТО-2/16 от 24.03.2016
			крыльца	ограниченно работоспособное		73 931,72	Деф.Акт № ТО-12/16 от 30.03.2016
			кровля	ограниченно работоспособное (в части гидроизоляционного)			
			перекрытие	ограниченно работоспособное (в части отделочных покрытий)		1 936 411,86	Деф.Акт №ПО-12/16 от 29.03.2016
			полы	ограниченно работоспособное (в части отделочных покрытий)			
			ИТОГО по объекту			3 451 701,78	

№ п/п	Наименование учреждения	адрес	Наименование конструкции	Оценка состояния конструкций	Мероприятия по устранению дефектов и повреждений в зданиях ОУ	Ориентировочная сумма затрат, руб.	Обоснование стоимости
12	МБОУ НШ №2,	г. Сургут, ул. Федорова, 63	отмостка	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий	467 248,00	Деф.Акт № ТО-5/16 от 25.03.2016
			перекрытие и каркас	ограниченно работоспособное		609 393,30	Деф.Акт № ПО-5/16 от 22.03.2016
			лестничные марши	ограниченно работоспособное			
			дверные проемы	ограниченно работоспособное		609 564,40	Деф.Акт № ТО-14/16 от 31.03.2016
			крыльца	ограниченно работоспособное			
			ИТОГО по объекту			1 686 205,70	
13	МБОУ СОШ № 4,	г. Сургут, ул. Федорова, 6	фундаменты	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документация	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2025 г. Рассматривается возможность пересмотра перспективного плана капитального ремонта объектов образовательных учреждений с учетом результатов обследования объектов в 2015 году
			наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное			
			кровля	ограниченно работоспособное			
			перекрытие	ограниченно работоспособное			
			деревянные дверные и оконные блоки	ограниченно работоспособное			
			полы	ограниченно работоспособное			
			отмостка	ограниченно работоспособное			
			лестничные марши	ограниченно работоспособное			
			крыльца	ограниченно работоспособное			
14	МБОУ СОШ № 13,	г. Сургут, пр. Комсомольский, 10	фундаменты	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2017 г.
			наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное			
			кровля	ограниченно работоспособное			
			перекрытие	ограниченно работоспособное			
			проемы в отдельных стенах и окнах	ограниченно работоспособное			
			полы	ограниченно работоспособное			
			отмостка	ограниченно работоспособное			
			лестничные марши	ограниченно работоспособное			
			крыльца	ограниченно работоспособное			
15	МБОУ СОШ №32,	г. Сургут, ул. Чехова, 10/2	фундаменты	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2019 г.
			наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное			
			кровля	ограниченно работоспособное			
			перекрытие	ограниченно работоспособное			
			отмостка	ограниченно работоспособное			
			оконные проемы	ограниченно работоспособное			
			полы	ограниченно работоспособное			
			лестничные марши	ограниченно работоспособное			
			крыльца	ограниченно работоспособное			

№ п/п	Наименование учреждения	адрес	Наименование конструкции	Оценка состояния конструкций	Мероприятия по устранению дефектов и повреждений в зданиях ОУ	Ориентировочная сумма затрат, руб.	Обоснование стоимости
16	МБОУ НШ "Перспектива",	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1	наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное (в части внутренних стен и отделки)	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов 2. Выполнение ремонтных мероприятий	17 978,00	Деф.Акт №ПО-8/16 от 25.03.2016
17	МБОУ НШ "Перспектива".	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1	наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов 2. Реконструкция здания.	Разработка проекта на реконструкцию здания - МКУ "УКС"	
		кровля	ограниченно работоспособное				
		перекрытие	ограниченно работоспособное				
		крыльца	ограниченно работоспособное				
18	МБОУ НШ "Перспектива",	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2	наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2017 г.
		кровля	ограниченно работоспособное				
		деревянные оконные проемы	ограниченно работоспособное				
		отмостка	ограниченно работоспособное				
		крыльца	ограниченно работоспособное				
19	МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов	г. Сургут, ул. Северная, 72а	наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов 2. Выполнение ремонтных мероприятий	163 398,14	Деф.Акт № ТО-10/16 от 30.03.2016
		кровля	ограниченно работоспособное	135 603,24		Деф.Акт № ТО-19/16 от 04.04.2016	
		отмостка	ограниченно работоспособное	90 320,00		Деф.Акт № ТО-6/16 от 25.03.2016	
		крыльца	ограниченно работоспособное	635 147,88		Деф.Акт № ТО-11/16 от 30.03.2016	
		фундаменты	ограниченно работоспособное	3 080 083,00		Деф.Акт № ПО-2/16 от 15.03.2016	
		перекрытие	ограниченно работоспособное				
		полы	ограниченно работоспособное				
		ИТОГО по объекту				4 104 552,26	
20	МБОУ СОШ № 45,	г. Сургут, пр. Взлетный, 6	перекрытие	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов 2. Выполнение ремонтных мероприятий	9 856 433,80	Деф.Акт № ПО-10/16 от 25.03.2016
		дверные проемы, деревянные оконные проемы	ограниченно работоспособное				
		полы	ограниченно работоспособное				
		крыльца	ограниченно работоспособное	1 026 440,70		Деф.Акт № ТО-1/16 от 23.03.2016	
		наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное				
		ИТОГО по объекту				10 882 874,50	

№ п/п	Наименование учреждения	адрес	Наименование конструкции	Оценка состояния конструкций	Мероприятия по устранению дефектов и повреждений в зданиях ОУ	Ориентировочная сумма затрат, руб.	Обоснование стоимости
21	МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева,	г. Сургут, пос. Лунный, ул. Аэрофлотская, 18	кровля	ограниченно работоспособное	1. Выполнение ремонтных мероприятий	4 229 090,50	Деф Акт № ТО-20/16 от 04.04.2016
22	МБОУ СОШ № 25,	г. Сургут, ул. Декабристов, 8	крыльца	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов 2. Выполнение ремонтных мероприятий 3. Рассмотреть вопрос ремонта крылец в более ранние сроки.	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2023 г.
23	МБОУ СОШ № 26,	г. Сургут, ул. Бахилова, 5	крыльца	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий. 3. Рассмотреть вопрос ремонта крылец в более ранние сроки	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2020 г.
24	МБОУ СОШ №26,	г. Сургут, ул. Бахилова, 5	кровля	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий 3. Рассмотреть вопрос ремонта крылец в более ранние сроки	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2020 г.
			крыльца	ограниченно работоспособное			
25	МБОУ СОШ № 27,	г. Сургут, ул. Мира, 23	кровля	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2021 г. Рассматривается возможность пересмотра перспективного плана капитального ремонта объектов образовательных учреждений с учетом результатов обследования объектов в 2015 году
			полы подвала	ограниченно работоспособное			
			крыльца	ограниченно работоспособное			
26	МБОУ СОШ № 29,	г. Сургут, ул. Крылова, 29/1	фундаменты	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов 2. Выполнение ремонтных мероприятий	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2019 г.
			наружное стеновое ограждение	ограниченно работоспособное			
			перекрытие	ограниченно работоспособное			
			отмостка	ограниченно работоспособное			
			крыльца	ограниченно работоспособное			
			Перекрытие над актовым залом в осях «6-7»	аварийное	3 Разработка в 2016 ПИР на усиление перекрытия над актовым залом. 4. Выполнение ремонтных мероприятий в 2016	100 000,00	ПИР на усиление перекрытия над актовым залом будет выполнен за счет средств экономии от аукционов. Выполнение СМР планируется в 2016 после разработки ПИР за счет средств последующей экономии от торгов

№ п/п	Наименование учреждения	адрес	Наименование конструкции	Оценка состояния конструкций	Мероприятия по устранению дефектов и повреждений в зданиях ОУ	Ориентировочная сумма затрат, руб	Обоснование стоимости
27	МБОУ НШ № 30, культурно-спортивный блок	г.Сургут, ул. Ленина, 68/1,	все конструктивные элементы	работоспособное	По результатам обследований ремонт не требуется, состояние конструкция - работоспособное		
28	МБОУ СОШ № 3,	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31	перекрытие	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	580 706,00	Деф.Акт № ТО-7/16 от 25.03.2016
			полы подвала	ограниченно работоспособное		459 364,56	Деф.Акт № ПО-4/16 от 17.03.2016
			отмостка	ограниченно работоспособное			
			ИТОГО по объекту				1 040 070,56
29	МБОУ СОШ № 6,	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49	перекрытие	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов. 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	Выполнение работ при капитальном ремонте здания. Определение стоимости после разработки проектной документации	Включен в перспективный план капитального ремонта объектов образовательных учреждений на 2021 г. Рассматривается возможность пересмотра перспективного плана капитального ремонта объектов образовательных учреждений с учетом результатов обследования объектов в 2015 году
			полы подвала	ограниченно работоспособное			
			отмостка	ограниченно работоспособное			
30	МБОУ лицей №1,	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61А	перекрытие	ограниченно работоспособное	1. Постоянный мониторинг состояния ограничено работоспособных конструктивных элементов 2. Выполнение ремонтных мероприятий.	114 633,46	Деф.Акт № ТО-8/16 от 25.03.2016
			отмостка	ограниченно работоспособное		36 082,04	Деф.Акт № ПО-9/16 от 25.03.2016
			ИТОГО по объекту				150 715,50
	ВСЕГО					81 519 536,13	

Директор Департамента образования
Администрации города Сургута

Т.Н. Османкина
« 14 » 11 2015 г.

Директор МКУ «ДЭАЗиИС»



А.П. Ремезов
2015 год

Перспективный план капитального ремонта зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2015-2025 годы

№ п/п	Наименование ОУ	Год ввода в эксплуатацию	Срок службы здания, лет	% износа по техническому паспорту на 01.01.2015	Дата проведения комплексного ремонта
1	2	3	4	5	6
1	МБОУ СОШ № 19	1987	28	34	2015
2	МБОУ СОШ № 12 (1 блок корпуса № 2 по ул. Дзержинского, 6б)	1980	35	56	
3	МБДОУ № 76 «Капелька»	1987	28	33	
	МБОУ СОШ № 19 (переходящий объект)	1987	28	34	2016
	МБОУ СОШ № 12 (2 блок корпуса № 2 по ул. Дзержинского, 6б)	1983	32	48	
4	МБОУ СОШ № 13	1985	30	41	
5	МБДОУ № 65 "Фестивальный"	1985	30	58	2017
	МБОУ СОШ № 13 (переходящий объект)	1985	30	41	
6	МБОУ НШ Перспектива (дошкольное отделение)	1994	21	24	
7	МБОУ СОШ № 26 (дошкольное отделение)	1983	32	39	
8	МБДОУ № 47 «Гусельки» (1 корпус ул. Дзержинского, 2/3)	1982	33	35	2018
9	МБДОУ № 56 «Искорка»	1984	31	38	
10	МБОУ СОШ № 18	1986	29	35	
11	МБОУ СОШ № 8	1970	45	53	
12	МБДОУ № 75 «Лебедушка»	1987	28	44	
13	МБДОУ № 47 «Гусельки» (2 корпус ул. Дзержинского, 2/2)	1983	32	32	2019
14	МБДОУ № 39 «Белоснежка»	1981	34	35	
15	МБДОУ № 92 «Веснушка»	1990	16	29	
16	МБОУ СОШ № 29	1989	26	28	
17	МБОУ СОШ № 32	1995	20	22	
18	МБОУ Лицей № 3	1985	30	47	2020
19	МБОУ МУК «ЦИР»	1970	45	45	
20	МБДОУ № 57 «Дюймовочка»	1984	31	33	
21	МБОУ НШ № 42 (начальная школа)	1981	34	35	

22	МБДОУ №70 «Голубок»	1986	29	35	2021
23	МБОУ СОШ №26	1989	26	35	
24	МБОУ СОШ №27	1989	26	33	
25	МБОУ НШ №37 (начальная школа)	1982	33	40	
26	МБДОУ №11 «Машенька»	1990	25	31	
27	МБДОУ №77 «Бусинка» (1 здание по адресу: ул. Московская, 326)	1980	36	38	2022
28	МБОУ СОШ № 6	1972	43	45	
29	МБДОУ №77 «Бусинка» (2 здание по адресу: ул. Геологическая, 13)	1987	28	53	
30	МБОУ НОШ №40	1992	23	31	
31	МБОУ гимназия № 2	1988	27	33	
32	МБДОУ № 6 «Василёк» (2 здание по адресу: Ул. М. Поливановой, 8)	1967	48	32	2023
33	МБДОУ №28 «Калинка»	1980	35	22	
34	МБДОУ № 27 «Микки- Маус» (2 здание по адресу: ул. Озёрная, 1/1)	1972	43	41	
35	МБДОУ № 81 «Мальвина»	1988	27	45	
36	МБДОУ №71 «Дельфин»	1986	29	27	
37	МБОУ СОШ № 25	1989	26	27	2024
38	МБДОУ №61 «Лель»	1985	30	31	
39	МБДОУ №7 «Буровичок»	1989	26	26	
40	МБОУ СОШ №1	1981	34	35	
41	МБДОУ №89 «Крепыш»	1989	26	25	
42	МБДОУ №40 «Снегурочка» (2 здание по адресу: ул. Островского, 20/1)	1985	30	22	2025
43	МБДОУ №74 «Филиппок»	1987	28	25	
44	МБДОУ №79 «Садко»	1988	27	37	
45	МБДОУ №63 «Катюша»	1985	30	36	
46	МБОУ НШ «Прогимназия»	1990	25	51	
47	МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» (здание прогимназии)	1986	29	34	2025
48	МБОУ СОШ № 4	1970	45	32	

✓ Начальник отдела эксплуатации
и обеспечения безопасности департамента
образования Администрации г. Сургута

Главный инженер МКУ «ДЭАЗиИС»

Заместитель директора МКУ «ДЭАЗиИС»

Ф.Г. Биргулиева

А.В. Цап

А.К. Тарасов